

Rapport public

Date d'émission du rapport : 3 mars 2026

Numéro d'inspection : 2026-1053-0003

Type d'inspection :
Inspection proactive de conformité

Titulaire de permis : Omni Quality Living (Southwest) Limited Partnership, par son partenaire général, Omni Quality Living (Southwest) GP Ltd.

Foyer de soins de longue durée et ville : Heritage House, St. Jacobs

RÉSUMÉ D'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place à la date suivante : 3 mars 2026

L'inspection concernait :
Signalement : n° 00171882 – Initiative d'inspection proactive de conformité en lien avec les génératrices

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant cette inspection :

Foyer sûr et sécuritaire

RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Au cours de cette inspection, l'inspectrice ou l'inspecteur a ou les inspectrices ou inspecteurs ont fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et effectué des entretiens, le cas échéant. Aucun non-respect n'a été constaté.

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée

Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District du Centre-Ouest

609, rue Kumpf, 1^{er} étage

Waterloo ON N2V 1K8

Téléphone : 888-432-7901