

Rapport public

Date d'émission du rapport : 19 mars 2026

Numéro d'inspection : 2026-1140-0003

Type d'inspection :

Inspection proactive de conformité

Titulaire de permis : 848357 Ontario Inc.

Foyer de soins de longue durée et ville : The O'Neill Centre, Toronto

RÉSUMÉ D'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place aux dates suivantes : 16 au 19 mars 2026

On a traité le signalement suivant au cours de cette inspection proactive de conformité :

Signalement : n° 00172172 – Inspection proactive de conformité

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant cette inspection :

Entretien ménager, services de buanderie et d'entretien

RÉSULTATS DE L'INSPECTION

AVIS ÉCRIT : Services d'hébergement

Problème de conformité n° 001 – Avis écrit en vertu de la disposition 154 (1) 1 de la LRSLD (2021)

Non-respect de : l'alinéa 19 (2) c) de la LRSLD (2021)

Services d'hébergement

Paragraphe 19 (2) – Le titulaire de permis d'un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

c) le foyer, l'ameublement et le matériel sont entretenus de sorte qu'ils soient sûrs et en bon état.

On a omis de maintenir la génératrice du foyer en bon état. En effet, lors d'une

démarche d'observation, on a constaté que certaines parties de la génératrice étaient usées.

Sources : Démarche d'observation concernant la génératrice du foyer; entretien avec une technicienne ou un technicien à l'entretien et à la réparation et des membres de la direction du foyer.