

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée

Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District de London130, avenue Dufferin, 4^e étage

London ON N6A 5R2

Téléphone : 800-663-3775

Rapport public**Date d'émission du rapport :** 19 mars 2026**Numéro d'inspection :** 2026-1462-0002**Type d'inspection :**

Inspection proactive de conformité

Titulaire de permis : peopleCare Communities Inc.**Foyer de soins de longue durée et ville :** peopleCare Oakcrossing London, London**RÉSUMÉ D'INSPECTION**

L'inspection a eu lieu sur place à la date suivante : 19 mars 2026

L'inspection concernait :

- Signalement : n° 00172247 – Initiative d'inspection proactive de conformité en lien avec les génératrices

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant cette inspection :

Foyer sûr et sécuritaire

RÉSULTATS DE L'INSPECTION**AVIS ÉCRIT : Services d'entretien**

Problème de conformité n° 001 – Avis écrit en vertu de la disposition 154 (1) 1 de la LRSLD (2021)

Non-respect de : l'alinéa 96 (1) b) du Règl. de l'Ont. 246/22

Services d'entretien

Paragraphe 96 (1) – Dans le cadre du programme structuré de services d'entretien prévu à l'alinéa 19 (1) c) de la Loi, le titulaire de permis d'un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

b) des calendriers et des marches à suivre sont prévus en ce qui concerne l'entretien périodique, préventif et correctif.

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée

Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District de London

130, avenue Dufferin, 4^e étage

London ON N6A 5R2

Téléphone : 800-663-3775

Le foyer a omis d'effectuer les inspections et les travaux d'entretien semestriels prévus à l'égard de sa génératrice, comme cela était pourtant requis.

Sources : Politique du foyer concernant la génératrice diesel d'urgence (Emergency Diesel Generator Policy); rapports annuels d'inspection concernant la génératrice; entretiens avec des membres du personnel.