

## Rapport public

**Date d'émission du rapport :** 5 mars 2026

**Numéro d'inspection :** 2026-1049-0002

**Type d'inspection :**  
Inspection proactive de conformité

**Titulaire de permis :** Extendicare (Canada) Inc.

**Foyer de soins de longue durée et ville :** Extendicare Scarborough, Scarborough

## RÉSUMÉ D'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place à la date suivante : 5 mars 2026

L'inspection concernait :

- Signalement : n° 00172307 – Inspection proactive de conformité – Génératrice

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant cette inspection :

Foyer sûr et sécuritaire

## RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Au cours de cette inspection, l'inspectrice ou l'inspecteur a ou les inspectrices ou inspecteurs ont fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et effectué des entretiens, le cas échéant. Aucun non-respect n'a été constaté.