



Ministry of Health and  
Long-Term Care

Ministère de la Santé et des  
Soins de longue durée

Inspection Report under  
the Long-Term Care  
Homes Act, 2007

Rapport d'inspection sous la  
Loi de 2007 sur les foyers de  
soins de longue durée

Health System Accountability and  
Performance Division  
Performance Improvement and  
Compliance Branch

Hamilton Service Area Office  
119 King Street West 11th Floor  
HAMILTON ON L8P 4Y7  
Telephone: (905) 546-8294  
Facsimile: (905) 546-8255

Bureau régional de services de  
Hamilton  
119 rue King Ouest 11<sup>ième</sup> étage  
HAMILTON ON L8P 4Y7  
Téléphone: (905) 546-8294  
Télécopieur: (905) 546-8255

Division de la responsabilisation et de la  
performance du système de santé  
Direction de l'amélioration de la  
performance et de la conformité

## Public Copy/Copie du public

Report Date(s) / Inspection No / Log # /  
Date(s) du rapport No de l'inspection Registre no  
Jul 7, 2015 2015\_189120\_0048 H-001982-15

Type of Inspection /  
Genre d'inspection  
Critical Incident  
System

Licensee/Titulaire de permis  
1365853 ONTARIO LIMITED  
3700 BILLINGS COURT BURLINGTON ON L7N 3N6

Long-Term Care Home/Foyer de soins de longue durée  
MAPLE PARK LODGE  
6 Hagey Avenue Fort Erie ON L2A 5M5

Name of Inspector(s)/Nom de l'inspecteur ou des inspecteurs  
BERNADETTE SUSNIK (120)

Inspection Summary/Résumé de l'inspection



Ministry of Health and  
Long-Term Care

Ministère de la Santé et des  
Soins de longue durée

Inspection Report under  
the Long-Term Care  
Homes Act, 2007

Rapport d'inspection sous la  
Loi de 2007 sur les foyers de  
soins de longue durée

The purpose of this inspection was to conduct a Critical Incident System inspection.

This inspection was conducted on the following date(s): June 17, 2015

During the course of the inspection, the inspector(s) spoke with the Administrator, Special Project Nurse, Personal Support Worker and maintenance person regarding an identified resident and a bed rail entrapment incident that occurred in 2015. The Inspector observed the resident's bed, reviewed the resident's plan of care (pre and post incident), post fall/incident assessment report, progress notes, bed rail assessment forms (pre and post incident), bed rail use policies and procedures and bed system inspection audit results.

The following Inspection Protocols were used during this inspection:  
Safe and Secure Home

During the course of this inspection, Non-Compliances were not issued.

0 WN(s)  
0 VPC(s)  
0 CO(s)  
0 DR(s)  
0 WAO(s)



NON-COMPLIANCE / NON - RESPECT DES EXIGENCES	
Legend	Legendé
WN – Written Notification VPC – Voluntary Plan of Correction DR – Director Referral CO – Compliance Order WAO – Work and Activity Order	WN – Avis écrit VPC – Plan de redressement volontaire DR – Aiguillage au directeur CO – Ordre de conformité WAO – Ordres : travaux et activités
Non-compliance with requirements under the Long-Term Care Homes Act, 2007 (LTCHA) was found. (a requirement under the LTCHA includes the requirements contained in the items listed in the definition of "requirement under this Act" in subsection 2(1) of the LTCHA).	Le non-respect des exigences de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée (LFSLD) a été constaté. (une exigence de la loi comprend les exigences qui font partie des éléments énumérés dans la définition de « exigence prévue par la présente loi », au paragraphe 2(1) de la LFSLD.
The following constitutes written notification of non-compliance under paragraph 1 of section 152 of the LTCHA.	Ce qui suit constitue un avis écrit de non-respect aux termes du paragraphe 1 de l'article 152 de la LFSLD.

Issued on this 7th day of July, 2015

Signature of Inspector(s)/Signature de l'inspecteur ou des inspecteurs

*B. Susnik*

Original report signed by the inspector.