

Rapport public

Date d'émission du rapport : 27 avril 2026

Numéro d'inspection : 2026-1038-0004

Type d'inspection :

Inspection proactive de conformité

Titulaire de permis : Omni Quality Living (Sud-Ouest) Limited Partnership, par son partenaire général, Omni Quality Living (Sud-Ouest) GP Ltd.

Foyer de soins de longue durée et ville : Richmond Terrace, Amherstburg

RÉSUMÉ D'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place à la date suivante : 27 avril 2026

L'inspection concernait :

- Signalement : n° 00176847 – Initiative d'inspection proactive de conformité en lien avec les génératrices

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant cette inspection :

Foyer sûr et sécuritaire

RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Au cours de cette inspection, l'inspectrice ou l'inspecteur a ou les inspectrices ou inspecteurs ont fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et effectué des entretiens, le cas échéant. Aucun non-respect n'a été constaté.