

## Rapport public

<b>Date d'émission du rapport :</b> 2 mars 2026
<b>Numéro d'inspection :</b> 2026-1429-0002
<b>Type d'inspection :</b> Inspection proactive de conformité
<b>Titulaire de permis :</b> 2063414 Investment LP, par son partenaire général, 2063414 Ontario Limited
<b>Foyer de soins de longue durée et ville :</b> Villa Santa Maria Community, Woodbridge

## RÉSUMÉ D'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place aux dates suivantes : 25 février 2026 et 2 mars 2026

L'inspection concernait :

- Signalement : n° 00171308 – Signalement en lien avec l'initiative d'inspection proactive de conformité en lien avec les génératrices

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant cette inspection :

Foyer sûr et sécuritaire

## RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Au cours de cette inspection, l'inspectrice ou l'inspecteur a ou les inspectrices ou inspecteurs ont fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et effectué des entretiens, le cas échéant. Aucun non-respect n'a été constaté.