

Rapport public

Date d'émission du rapport : 10 mars 2026

Numéro d'inspection : 2026-1371-0001

Type d'inspection :

Inspection proactive de conformité

Titulaire de permis : Santé Montfort

Foyer de soins de longue durée et ville : Montfort, Ottawa

RÉSUMÉ D'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place à la date suivante : 10 mars 2026

L'inspection concernait :

- Signalement : n° 00171720 – Signalement en lien avec l'initiative d'inspection proactive de conformité ciblée en lien avec les génératrices

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant cette inspection :

Foyer sûr et sécuritaire

RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Au cours de cette inspection, l'inspectrice ou l'inspecteur a ou les inspectrices ou inspecteurs ont fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et effectué des entretiens, le cas échéant. Aucun non-respect n'a été constaté.