

Rapport public

Date d'émission du rapport : 20 mars 2026
Numéro d'inspection : 2026-1531-0003
Type d'inspection : Inspection proactive de conformité
Titulaire de permis : Ville de Toronto
Foyer de soins de longue durée et ville : Bendale Acres, Scarborough

RÉSUMÉ D'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place à la date suivante : 20 mars 2026

L'inspection concernait :

Signalement : n° 00173783 – Inspection proactive de conformité – Génératrices

Les **protocoles d'inspection** suivants ont été utilisés pendant cette inspection :

Foyer sûr et sécuritaire

RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Au cours de cette inspection, l'inspectrice ou l'inspecteur a ou les inspectrices ou inspecteurs ont fait des observations pertinentes, examiné des dossiers et effectué des entretiens, le cas échéant. Aucun non-respect n'a été constaté.